金鼎重工有限公司（河北中衍硅业资源有限公司）

钢渣加工技术改造项目竣工环境保护验收报告

2023年[illegible]月

( )

( )


钢渣
热焖
格栅
N
原料料仓
钢渣槽
含铁物料
1#除铁
N
回用于
炼钢
不含铁物料
G、N
一次破碎
进出口
G、N
15m 高排气筒
DA001
钢渣槽
含铁物料
2#除铁
3#除铁
不含铁物料
含铁物料
进出口
S
2#破碎
3#破碎
集气罩
进出口
外售用作建
筑材料
<5mm
1#筛分
上方
G
>5mm
洒水
料仓
15m 高排气筒
DA002
洒水
给料
G、N
干式球磨
进出口
集气罩
S
>5mm
G、N
2#筛分
上方
<5mm
N
回用于炼
钢工序
钢渣槽
含铁物料
干式磁选
入库堆存
外售用于建筑材料


117
183
17
200
317
134
热炮
沉淀池
设备间接冷却
27
新鲜水
206.44
1
车辆冲洗
1
5
1
雾炮除尘
1
1.44
0.29
1.15
生活用水
泼洒抑尘

地　点：武安市·金鼎钢铁(7号门)
经纬度：36.706780°N,114.113972°E

地　点：武安市·金鼎钢铁(7号门)
经纬度：36.706780°N,114.113972°E


地　点：武安市·金鼎钢铁(7号门)
经纬度：36.707833°N,114.112322°E
今日水印
－相机－



¼+OYW‰ B D š TpC‘I È

Ï



2、无组织废气、噪声监测点位：



注：6 月 2 [redacted] 天气：晴 风[redacted]

“ ”

☑

RA2304148

2023 06 18

1 “ ” “ MA ”

2

3

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

	RA2304148		
			15383809802
	2023.06.02-2023.06.03		2023.06.02-2023.06.03

	○ 1#		4 / 2
	○ 2#		4 / 2
	○ 3#		4 / 2
	○ 4#		4 / 2
	1#		3 / 2
	2#		3 / 2
	3#		3 / 2
	4#		3 / 2
	5#		3 / 2
	6#		3 / 2
	▲1#		1 / 2
	▲2#		1 / 2
	▲3#		1 / 2
	▲4#		1 / 2

3.1

	2023.06.03-2023.06.05		
	○ 1#		
	○ 2#		
	○ 3#		
	○ 4#		
	1#		
	2#		
	3#		
	4#		
	5#		
	6#		

		HJ 1263-2022	7μg/m³	/ TSP 2050 HY-246 HY-247 HY-248 HY-249 GJHF-9 HY-467 AUW220D HY-379
		GB/T 16157-1996	/	GH-60E HY-184 ATY224 HY-011 101-1ES HY-434

		HJ 836-2017	1.0mg/m³	TW-3200D HY-531 AUW120D HY-224 GJHF-9 HY-467 WGZ-9430B HY-461
		GB 12348-2008	/	P6-8232 HY-213 AWA6228 HY-192 AWA6021A HY-353

○ 2#

○ 3# DB13/2169-2018 5

○ 4#

3#

DB13/2169-2018 1

6#

▲1#

▲2#

GB 12348-2008

1 3

▲3#

▲4#

HJ630-2011 4.11

HJ630-2011

4.14

HJ/T397-2007

HJ194-2017 ŋ ŭ ƨ

7.2

		15					
		2023.06.02					
1#	m³/h	272401	274387	271130	/	/	/
	(mg/m³)	164	190	179	/	/	/
2#	m³/h	88762	89222	86710	/	/	/
	(mg/m³)	81	97	88	/	/	/
3#	m³/h	340456	345068	354482	/	/	/
	(mg/m³)	13.7	15.7	18.0	18.0	≤50	
DB13/2169-2018 1							

7.3

		15					
		2023.06.03					
1#	m³/h	280040	284742	269709	/	/	/
	(mg/m³)	178	170	159	/	/	/
2#	m³/h	83329	79793	77719	/	/	/
	(mg/m³)	77	61	83	/	/	/
3#	m³/h	346773	338931	342319	/	/	/
	(mg/m³)	14.3	16.8	12.1	16.8	≤50	
DB13/2169-2018 1							

7.4

15

2023.06.02

	m³/h	264002	252743	248016	/	/	/
4#	(mg/m³)	142	104	114	/	/	/

7.14

					dB(A)	dB(A)	
(▲1#)		3	2023.06.02	13:13-13:23	61.5	≤65	
		3	2023.06.02	22:07-22:17	53.9	≤55	
		3	2023.06.03	11:46-11:56	61.4	≤65	
		3	2023.06.03	22:14-22:24	53.5	≤55	
(▲2#)		3	2023.06.02	13:35-13:45	58.6	≤65	
		3	2023.06.02	22:38-22:48	52.5	≤55	
		3	2023.06.03	12:08-12:18	60.2	≤65	
		3	2023.06.03	22:33-22:43	52.4	≤55	
(▲3#)		3	2023.06.02	13:57-14:07	60.1	≤65	
		3	2023.06.02	22:58-23:08	53.0	≤55	
		3	2023.06.03	12:31-12:41	63.0	≤65	
		3	2023.06.03	23:01-23:11	52.4	≤55	
(▲4#)		3	2023.06.02	14:12-14:22	59.3	≤65	
		3	2023.06.02	23:19-23:29	52.4	≤55	
		3	2023.06.03	12:48-12:58	60.2	≤65	
		3	2023.06.03	23:16-23:26	53.3	≤55	
3				GB12348-2008	1		

1





6#

2



6 2 1.3m/s

6 3 1.5m/s

金鼎重工有限公司（河北中衍再生资源有限公司）

钢渣加工技术改造项目竣工环境保护验收报告

2023年7月27日，河北中衍再生资源有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、[illegible]根据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范[illegible]项目环境影响报告书[illegible]，组织了公司钢渣处理环保提标改造项目竣工环境保护验收，其中建设单位、监测单位和专业技术专家组成验收工作组。验收工作组踏勘了项目现场，听取了建设单位对项目建设情况和监测单位对监测报告的详细介绍，经讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、项目位置：[illegible]河北中衍再生资源有限公司[illegible]，项目坐标为北纬[illegible]，东经[illegible]，项目四侧、南侧均为河北[illegible]

1、废水：本项目无生产废水产生，职工洗手等污水用于厂区泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏用做农肥。

2、废气：钢渣热焖工序产生含尘废气，在热焖池上方设置集气罩，焖渣废气至 1 台湿式除尘器处理后，由 1 根 25m 高排气筒排放；上料、转运、破碎、筛分、棒磨、球磨等工序产生的粉尘集气罩收集后引至湿式除尘器处理后经 30m 高排气筒排放。

3、噪声：破碎机、除尘器、[illegible]

签字栏

建设单位

用；生活垃圾收集后定期送环卫部门处理。

五、工程建设对环境的影响

项目废气、噪声污染达标排放，固废合理处置，项目运营后对周围环境影响较小影响。

六、验收结论

项目落实了项目环评和批复提出的各项污染防治措施，根据现场核实、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目污染物排放均满足环评及批复的污染物排放标准要求，通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强环境保护管理和环保设施运行维护，确保污染物稳定、达标排放。

验收工作组

2023 年 7 月 27 日

签字栏

建设单位：

检测单位：

专家：

专家：

专家：